



**Исследование поля  
местных коэффициентов теплоотдачи  
на поверхности цилиндра,  
омываемого поперечным потоком воздуха**



## Лабораторная работа № 3

"Исследование поля местных коэффициентов теплоотдачи на поверхности цилиндра омываемого поперечным потоком воздуха"

**Задание:** Определить поле местных коэффициентов теплоотдачи на поверхности цилиндра омываемого поперечным потоком воздуха. Путем осреднения полученных результатов определить средний коэффициент теплоотдачи для всей поверхности цилиндра и полученное значение сравнить с вычисленным по интегральным уравнениям.

Определение интенсивности теплоотдачи различных элементов поверхности тела, омываемого потоком жидкости, имеет чрезвычайно важное значение как для понимания механизма процесса теплообмена между потоком жидкости и телом, так и для интенсификации тепловых потоков на поверхности нагрева или охлаждения. Большой технический интерес представляет зависимость коэффициента теплоотдачи от координат точки поверхности в случае теплоотдачи круглого цилиндра в поперечном потоке газа, так как цилиндрические поверхности являются наиболее частными элементами теплообменных аппаратов.

Теплоотдача при обтекании тел потоком жидкости тесно связана с гидродинамикой движения, т.к. процессы переноса тепла и движения жидкости тесно связаны между собой и влияют друг на друга. Специфические особенности движения жидкости определяются геометрической формой и размерами обтекаемого тела.

В теоретической части лабораторной работы № 2 рассмотрены особенности поперечного обтекания потоком жидкости круглого цилиндра. Этими особенностями обтекания поверхности цилиндра жидкостью и обстоящим характер изменения поля локальных коэффициентов теплоотдачи зависят от координат точек на поверхности цилиндра, показанный на фиг. 6.

ВЕДУ




Рис. 6.




Рис. 7.

Исследования показывают, что коэффициент теплоотдачи зависит от скорости набегающего потока, физических свойств жидкости, температуры жидкости, температурного напора и направления теплового потока. В результате обобщения опытных данных в литературных источниках приводятся следующие критериальные уравнения для определения среднего коэффициента теплоотдачи при  $Re = 5 \div 10^3$

$$Nu_f = 0,5 Re_f^{0,5} Pr_f^{0,38} \left( \frac{Pr_f}{Pr_w} \right)^{0,25} \quad (8)$$

при  $Re = 10^3 \div 2 \cdot 10^5$

$$Nu_f = 0,25 Re_f^{0,6} Pr_f^{0,38} \left( \frac{Pr_f}{Pr_w} \right)^{0,25} \quad (9)$$

за определяющую температуру в уравнения (8) и (9) принята средняя температура пограничного слоя  $t = \frac{1}{2}(t_w + t_f)$

В критерии  $Re_f$  скорость соответствует скорости потока в самом узком сечении канала, в котором расположен цилиндр.

Из теоретического решения Г.Н.Кружилина следует, что теплоотдача в точке разветвления потока ( $\varphi=0$ ) описывается уравнением

$$Nu = 1,04 Re^{0,5} Pr^{0,33} \quad (10)$$

Для воздуха приводятся и такие критериальные уравнения:

$$\text{При } Re = 4 \cdot 10^3 \div 4 \cdot 10^4 \quad Nu = 0,17 Re^{0,618} \quad (11)$$


$$Re = 4 \cdot 10^4 \div 4 \cdot 10^5 \quad Nu = 0,0239 Re^{0,805} \quad (12)$$

За определяющую температуру в этих уравнениях принята средняя температура жидкости, за характерную скорость — скорость набегающего потока.

#### Экспериментальная установка


Принципиальная схема установки для исследования теплоотдачи

при обтекании цилиндра показана на рис. 7. Цилиндр с установленными на его поверхности датчиками теплового потока (ПП) установлен в рабочей части аэродинамической трубы. Поворот цилиндра с датчиком теплового потока на его поверхности позволяет определять коэффициенты теплоотдачи по периметру цилиндра. Для отсчета полярного угла положения датчика относительно точки разветвления потока на торце цилиндра укреплен лимб. Поток в аэродинамической трубе создается вентилятором. Скорость потока в рабочей части трубы вычисляется по динамическому напору  $\Delta P_g$ , измеряемому пневмотрубкой и микроманометром. Температура потока в рабочей части трубы измеряется термометром. На рис. 8 показано устройство датчика теплового потока и схема подключения приборов. К рабочей пластине датчика (1) подводится тепло от нагревателя датчика (2), выполненного из сплава, электрическое сопротивление которого практически не изменяется при изменении температуры (манганина). Подведенное тепло передается воздуху, обтекающему цилиндр. Температура рабочей пластины измеряется мельконстантной термопарой  $t_w$ . Количество тепла, подведенное к пластине и переданное воздуху, определяется измеряемой мощностью нагревателя  $Q = \dot{J}^2 R$ , где  $\dot{J}$  — сила тока в цепи нагревателя датчика,  $R$  — электрическое сопротивление нагревателя. Мощность нагревателя регулируется реостатом  $R_g$ . Для того, чтобы все тепло, выделившееся в на-




РУС.8

$$W(r) = f(x)$$



$$\Delta t_{(r)} - t_{f(r)} - t_w = \varphi(x)$$



РУС.9

вагеле, подводилось только к пластине датчика и не рассеивалось в стенке цилиндра, под погревателем датчика установлена приставка (3), выполненная из теплоизоляционного материала, и экранный нагреватель (4). На верхней и нижней плоскостях приставки зачеканены термопары  $t_2$  и  $t_3$ . При работе датчика мощность экранного нагревателя регулируется реостатом  $R$ , так, чтобы температуры на верхней и нижней поверхностях приставки были равны. При этом градиент температуры по толщине приставки будет равен нулю и тепловой поток от нагревателя датчика к приставке будет также равен нулю. Выводы всех термопар подключены к клеммам переключателя ПГ, а ЭДС термопар измеряется потенциометром П.

#### Проведение опыта

При работе необходимо помнить:

- Запуск установки начинается с выключения вентилятора аэродинамической трубы и только после этого включать нагреватель датчика.
- Не допускать силу тока в цепях нагревателей больше  $150\text{mA}$ .
- Не допускать нагрев изоляционной приставки датчика до температуры, превышающей  $100^{\circ}\text{C}$ , что соответствует  $E_g \approx 3\text{mV}$ .
- Не допускать поворота циннера больше одного оборота и не начинать поворот при закрученном жгуте соединительных проводов.
- Остановку установки начинать с выключением нагревателей

датчика, и только после этого выключить вентилятор аэродинамической трубы.

Рекомендуется следующая последовательность проведения опыта:

1. Замерить параметры окружающей среды;

барометрическое давление  $P_0 =$  мм рт ст

температура окружающей среды  $t_0 =$  °C

2. Включить вентилятор аэродинамической трубы.

3. Установить цилиндр так, чтобы ДПИ находился в точке разветвления потока ( $\varphi=0$ ).

Включить нагрев датчика и с помощью реостата  $R_g$  установить необходимую мощность нагревателя ДПИ. Реостатом

$R_3$  орегулировать мощность экранного нагревателя так, чтобы ЭДС термопар  $E_g$  и  $E_s$  были равны.

4. Замерить ЭДС термопары  $T_w$ . Силу тока в цели нагревателя ДПИ ( $I_g$ ) и динамический напор  $\Delta P_g$ , температуру набегающего потока  $t_f$ . Поворачивая цилиндр на необходимый угол и добившись равенства  $E_g$  и  $E_s$ , при установленном режиме теплоотдачи произвести измерения  $T_w$  и  $I_g$  в диапазоне полярных углов от 0 до  $\pi$ . Термовой режим можно считать установленным если показания термопар  $E_g$ ,  $E_s$ ,  $T_w$  не изменяются в течение 2-3 минут без дополнительной регулировки нагревателей. Опыт показывает, что после изменения положения ДПИ установленный режим устанавливается примерно через 4-5 минут. После каждого измерения при данном положении ДПИ, необходимо проверять установку нуля нуль-гальванометра.

По окончании измерений установку выключить в следующей последовательности:

а) с помощью реостатов  $R_g$  и  $R_3$  снять нагрузку нагревателей датчика и экрана.

- б) выключить электропитание нагревателей и потенциометр.  
 в) После выключения электропитания ~~всех~~ нагревателей через 2-3 минуты выключить вентилятор.

Все результаты измерений записать в таблицу.

Барометрическое давление  $P_0 =$  мм. рт. ст.

температура окружающей среды  $t_0 =$  °C

№ отсчета	Измеренные величины					Вычисленные величины					
	Угол $\varphi$	$I$ мА	$\Delta P_g$ мм рт. ст.	$T_w$ мВ	$t_f$ °C	$t_{w\varphi}$ °C	$\Delta t\varphi$	$d\varphi$	$\alpha_{d\varphi}$	$R_{ef}$	$N_{uf}$
0											
30											
60											
90											
120											
150											
180											

По результатам вычислений построить графики:

$$\alpha_\varphi = F(\varphi) \quad \text{и} \quad t_w = \Psi(\varphi)$$

Обработка результатов опыта

1. По замеренным ЭДС термонары  $T_w$  и градуировочной таблице меди-константальных термонар определяются локальные температурные напоры  $\Delta t\varphi = t_{w\varphi} - t_0$

2. Температура стенки по периметру цилиндра

$$t_{w\varphi} = t_0 + \Delta t\varphi$$

## 3. Местные коэффициенты теплоотдачи

$$\alpha_{\varphi} = \frac{\gamma^2 R}{\Delta t_{\varphi} F} =$$

где  $K = \frac{R}{F}$  - рабочий коэффициент датчика

для датчика № 1  $K = \frac{0.1}{m^2}$

## 4. Средний коэффициент теплоотдачи

$$\bar{\alpha}_{\text{ср}} = \frac{\int_0^{\pi} \alpha_{\varphi} \cdot \Delta t_{\varphi} \cdot d\varphi}{\pi(t_m - t_f)} = \frac{\sum_0^{\pi} \alpha_{\varphi} \cdot \Delta t_{\varphi} \cdot \Delta\varphi}{\pi(t_m - t_f)}$$

где:  $t_m = \frac{\sum_0^{\pi} t_{w\varphi} \cdot \Delta\varphi}{\pi}$  - средняя по периметру цилиндра температура поверхности,

если  $\bar{\alpha}_{\text{ср}}$  определять как среднее интегральное, то

$$\bar{\alpha}_{\text{ср}} = \frac{1}{\pi} \int_0^{\pi} \alpha_{\varphi} \cdot d\varphi = \frac{\sum_0^{\pi} \alpha_{\varphi} \cdot \Delta\varphi}{\pi}$$

5.Щетность воздуха  $\rho = \frac{P_0}{R T_f}$

где  $R = 287 \frac{\text{Дж}}{\text{кг} \cdot \text{К}}$  - газовая постоянная воздуха

## 6. Скорость набегающего потока

$$W = \sqrt{\frac{2 \alpha P_0}{\rho}}$$

7. Критерий Рейнольдса  $R_e = \frac{W D}{\nu}$

где  $D = 105 \text{ мм}$  - диаметр цилиндра

Критерий Рейнольдса вычисляется при соответствующей определяющей температуре. По значению критерия  $Re$  определяется режим течения жидкости и выбирается необходимая формула для вычисления числа Нуссельта.

8. Число Нуссельта по формулам (10), (11), (12) при соответствующей определяющей температуре.

9. Средний коэффициент теплоотдачи

$$\alpha = \frac{Nu \cdot \lambda}{D}$$

10. Относительная погрешность

$$\delta = \frac{\alpha_{\text{ср}} - \alpha}{\alpha_{\text{ср}}} \cdot 100\%$$

Номер датчика	$R_{\text{осн}}, \Omega$
1	46,8
2	46,5
3	46,8
4	50,3
5	54,5
6	52,7
7	47,5
8	51,0

$$F_{\text{датч}} = 108 \cdot 10^{-6} \text{ м}^2$$